

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

В извещателе совмещены два независимых пассивных канала обнаружения:

- акустический канал (АК)
- инфракрасный канал (ИК)

ИК предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое помещение и работает на принципе регистрации изменения инфракрасного излучения.


АК предназначен для обнаружения разрушения стеклянных конструкций, в том числе, одно/двухкамерных стеклопакетов.

Извещение о тревоге формируется путем размыкания контактов реле. Извещатель имеет два исполнения:



- "А" – каждый канал содержит свое реле;

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

- а) настенная, без кронштейна
 - выбрать одно из трех положений установки (Рис. 5);
 - снять крышку прибора (Рис.6);
 выбрать одно из трех положений держателя микрофона (Рис. 4);
 - вскрыть отверстия 1 (Рис. 2) в основании 3 (Рис.1), соответствующие выбранному положению;
 - произвести на стене разметку отверстий под крепеж;
 - провести провод через канал 2 (Рис. 2) в основании;
 - закрепить основание на стене;
 - подключить прибор;
 - установить крышку (Рис.7)
 б) настенная на кронштейне
 - собрать кронштейн 1 (Рис.8);
 - выбрать сектор контроля извещате-



ля (Рис.9) и разметить отверстия под крепление;
 - вскрыть канал для провода, если необходимо, (Рис.10);
 - провести провод через детали 2, 3, 4 (Рис.8) и закрепить кронштейн на стене;
 - провести провод через канал 2 (Рис. 2) в основании;
 - выбрать позицию извещателя и закрепить его на кронштейне шурупом (Рис. 11);
 - после подключения прибора установить крышку 2 (Рис. 7).



14

ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Обеспечить отсутствие посторонних лиц на участке помещения, подлежащего охране.
 2. Подать питание на извещатель.
 3. Через 60 с после включения блока питания перевести извещатель в тестовый режим выбранного канала. Если на контактах "T" перемычка заранее установлена, то удобнее начинать с тестирования ИК, если с контактов "T" перемычка заранее снята, то удобнее начинать с тестиирования АК. Извещатель будет находиться в тестовом режиме в течение примерно 5 минут до автоматического перехода в рабочий режим или до выключения напряжения питания.
 4. "Тест ИК" : снять перемычку с контактов "T" и установить на контакты "ЧИК". Установить крышку корпуса извещателя. Определить парциальные зоны обнаружения по кратковременным включениям «верхнего» индикатора и переход в состояние ТРЕВОГА ИК по включению «нижнего» индикатора, двигаясь перпендикулярно чувствительным зонам со скоростью 0,5 – 1 м/с. Чувствительная зона ИК приведена на (рис. 3 а,б). При необходимости

сти, снять перемычку с контактами "ЧИК" или изменить ориентацию зоны обнаружения.

5. "Тест АК" : установить перемычку "T". Индикаторы должны включаться и светиться непрерывно.

Если расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не превышает 3 м, то рекомендуется перевести извещатель в режим пониженной чувствительности. Для этого установить перемычку на контакты "ЧАК".

Установить крышку корпуса извещателя.

Не шуметь. «Самопроизвольное» выключение «верхнего» индикатора свидетельствует о наличии ВЧ- помехи.

«Самопроизвольное» выключение «нижнего» индикатора свидетельствует о наличии НЧ- помехи.

При наличии помех определить и устраниТЬ источники помех.

Правильность установки проверить при помощи имитатора акустического разрушения стекла «АРС». Для этого необходимо перевести извещатель в режим «Тест АК-звук»

При необходимости установить извещатель в другое место или устранить препятствия прохождения звука (шторы и пр.) и провести проверку по п.4.

Таблица 1. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

		Состояние индикаторов		Состояние контактов реле		
		«ВЕРХНИЙ»	«НИЖНИЙ»	реле АК исп. «А»	реле ИК исп. «А»	реле ИК исп. «Б»
Vключение		● 10 с.	● менее 55 с.	— 10 с.	— менее 55 с.	— менее 55 с.
Норма	○	○	○	—	—	—
Тревога	ИК		● 4 с.	—	— 4 с.	— 4 с.
	АК	—П– уст-но	● 4 с.	—	— 4 с.	— 4 с.
		—П– снято	●	—	— 4 с.	— 4 с.
Снижено питание		●—1 с.—○	○←1 с.→●	— 1 с.	—	—
Тест ИК 5 мин.	Норма	● 0,2 с. при пересечении парциальной зоны	○	—	—	—
	Тревога	● 0,2 с. при пересечении парциальной зоны	● 4 с.	—	— 4 с.	— 4 с.
Тест АК 5 мин.	Норма	●	●	—	—	—
	Помеха ВЧ	○ 1 с. и более	●	—	—	—
	Помеха НЧ	●	○ 1 с. и более	—	—	—
	Тревога	○ 10 с.	●	—	—	—
«ЗВУК»	Норма	○	●←1 с.—○	—	—	—
	Тревога	● 4 с.	●←1 с.—○	— 4 с.	—	— 4 с.



ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О НАСТРОЙКЕ, РАБОТЕ И НЕИСПРАВНОСТЯХ ПРИБОРА ОБРАЩАЙТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПНК.425148.003 РЭ(«СОВА-2») И К ПАМЯТКЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА ИМИТАТОР АКУСТИЧЕСКИЙ РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛА «АРС».

Обозначения:




Для исполнения «А»:
 реле АК-ШС1
 реле ИК-ШС2
 Для исполнения «Б»:
 реле-ШС1

режим введен с февраля 2004 года



15

УГЛЫ УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

17

В извещателе предусмотрено применение дополнительных линз типа :

- «Вертикальная штора»
(комплект «Зона поверхностная» СПНК. 425912.002);
- «Коридорная»
(комплект «Зона линейная» СПНК. 425912.001).

Порядок замены линз и характеристики зон обнаружения приведены в соответствующих Памятках по применению.

ВНИМАНИЕ!

НЕДОПУСТИМО КАСАНИЕ РУКАМИ ВХОДНОГО ОКНА ПИРОПРИЕМНИКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ИК И ТЕСТИРОВАНИЕ АК ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАЩЕЛКЕ НА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- максимальная дальность действия ИК
(при высоте установки 2+0,2 м), не менее, м 12
- угол обзора ИК зоны обнаружения, не менее, 90°
- диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения человека от 0,3 до 3 м/с
- максимальная дальность действия АК, не менее, м 6
- угол обзора АК, не менее, град 120
- площадь охраняемого стекла:
минимальная, м² 0,05
максимальная, м² 100
- диапазон рабочих питающих напряжений от 10 до 16 В
- ток потребления, не более, мА исп. «А» 35
исп. «Б» 25
- время технической готовности после включения не более, сек 55
- рабочие температуры от -20 до +50°

18



С.-Петербург, 197342, ул. Сердобольская, 65А
Офис, тел./ факс: (812) 703-7500, (812) 703-7501

E-mail: mail@argus-spectr.ru

http://www.argus-spectr.ru

Отдел продаж, тел.: (812) 703-7505

Техническая поддержка, тел: (812) 703-7511

E-mail:asupport@argus-spectr.ru

г. Москва, М. Кисельный пер., 1/9,
тел./факс: (495) 628-8215, 628-8588

г. Воронеж, тел./факс: (4732) 96-9330, 51-2732

г. Казань; тел.: (843) 279-6824

г. Новосибирск, тел.: (383) 343-9329

г. Ярославль, тел./факс: (4852) 20-0971, 20-0978