

История функциональных изменений изделия
и выявленных ошибок в РЭ для РПДК Астра-РИ-М

№	Обозначение № редакции РЭ / Дата выпуска	Функциональные изменения изделия	Устраненные ошибки, неточности, опечатки относительно предыдущих редакций
9	RPDK-RIMv7_0 /Июнь.2007	1 Изменен внешний вид платы (<i>III версии RPDKv5</i>) – убрана антенна.	-
8	RPDK-RIMv6_2 /Июнь.2007	-	1 Из комплекта поставки убраны эл. пит (Эл.пит установлены в прибор)
7	RPDK-RIMv6_1 /Июнь.2006	-	1 Изменен ток потребления в дежурном реж. - 5 мкА.
6	RPDK-RIMv6_0 /Фев.2006	-	2 Введен раздел Утилизация 1 Изменен внешний вид руководства по эксплуатации.
5	RPDK-RIMv5_0 /Сент.2005	1 Изменен внешний вид кнопок (рисунок 1)	2 Изменен ток потребления в реж. передачи - 35 мА.
4	RPDK-RIMv4_0 /Июнь.2005	1 Изменен светодиод (рисунок 1)	1 Изменен почтовый адрес и телефон предприятия
3	RPDK-RIMv3_0 /Март.2005	-	-
2	RPDK-RIMv2_0 /Фев.2005	-	1 Изменены гарантийные сроки
1	RPDK-RIMv1_0 /Окт.2004	1 Базовая версия	1 Корректировка текста, убрано свидетельство о приемке и об упаковывании