

История изменений ПО и документов изделия Астра-Z-3245

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,

1 – ПО рекомендуется заменить,

0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

РЭ1 – руководство по эксплуатации;

ПО – программное обеспечение;

ПК – персональный компьютер;

ПМ – программа и методика испытаний;

ПСИ – приемо-сдаточные испытания.

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Окт 2012	3245-v4_1 (3245-vt4_1)	Другое ПО отсутствует	3245v2 3245v1	-	3245-v2_4	v1_7	Согласно Акту №269 от 16.07.12 в РЭ1 добавлена информация о работе извещателя с ППКОП Астра-Z-8945	Согласно Акту №273 устранено периодическое невыполнений 10 попыток регистрации	2
Сен 2012	3245-v4_0 (3245-vt3_4_3)	Другое ПО отсутствует	3245v2 3245v1	-	3245-v2_3	v1_7	1) В ПМ внесены изменения в п. 4.1.3 2) Изменения ПО согласно Акту №270 от 6.09.12: - добавлена функция смены канала; - новая версия стека Ember 4.6.4	-	2
Янв 2012	3245-v3_1	Другое ПО отсутствует	3245v2 3245v1	-	3245-v2_3	v1_6	3) Изменения в ПМ : - из ПМ удалены пункты проверки радиомодуля 3245 в связи с тем, что эта проверка осуществляется при проверке радиомодулей устройств системы «Астра-Зитадель» по НГКБ.464511.012 ПМ.	-	-
Дек 2011	3245-v3_1	Другое ПО отсутствует	3245v2 3245v1	-	3245-v2_3	v1_5	4) В ПМ дополнена история изменений. 5) В РЭ1 изменен диапазон рабочих температур	В ПО устранение неустойчивости работы	2
Июл 2011	3245-v3_0	Другое ПО отсутствует	3245v1	-	3245-v2_2	v1_4	Изменения в ПО и РЭ1 : 1) Разблокирована работа кнопки «*».	-	2
Июн 2011	3245-v2_0	Другое ПО отсутствует	3245v1	-	3245-v2_1	v1_3	Изменения в РЭ1 : вступил в действие новый сертификат соответствия.	-	-
Мар 2010	3245-v2_0	Другое ПО отсутствует	3245v1	-	3245-v2_0	v1_3	1) Изменения в ПО и РЭ1 : - добавлена функция смены ПО по РК. - добавлена индикация в режиме смены ПО 2) В ПМ дополнена история изменений	-	2

Дек 2009	3245-v1_2	Другое ПО отсутствует	3245v1 (vt1_6)	-	3245-v1_0	v1_2	Изменения в ПО : 1) Индикация извещения «нажатие кнопки» и отправка сообщения по РК производится по каждому нажатию любой из кнопок (кроме *) без ожидания квитанции или таймаута; 2) Таймаут на ожидание квитанции сокращен до 10 сек.	В ПО устранено повышенное потребление в спящем режиме	2
Окт 2009	3245-v1_1	Другое ПО отсутствует	3245v1 (vt1_6)	-	3245-v1_0	v1_2	Изменения в ПО и РЭ1 : 1) Изменен интервал и условия вызова Ember-Tick 2) Добавлена проверка соответствия номера квитанции номеру отправленного сообщения	-	2
Апр 2009	3245-v1_0	Другое ПО отсутствует	3245v1 (vt1_6)	-	3245-v1_0	v1_1	Базовая версия	-	