

История изменений ПО изделия

[Астра-Z-5145 исп. А/Б](#)

Дата	Версия ПО	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
Октябрь 2014	5145-cv5_1	5145av2_1 5145bv2_1 RPP4A-av1_1	–	5145-av3_1 5145-bv3_1	ПО изменено в связи с изменением ПП: 1) Радиомодуль заменен на РПП4. 2) Увеличен ток потребления при включенном радиомодуле, уменьшено время включения р/модуля	Нет
Июль 2014	5145-bv4_1	5145av2_1, 5145bv2_1 RPP1- 3_v3_3_3	–	5145-av2_7 5145-bv2_8	1) изменен алгоритм смены канала по командам с ППКОП и лазерного пульта «Астра-942»; 2) изменен алгоритм автоматического поиска сети при потере связи с ППКОП (для оптимизации энергопотребления); 3) добавлено извещение «Включение питания».	Нет
Сентябрь 2012	5145-bv4_0	5145av2_1, 5145bv2_1, 5145av2, 5145bv2	–	5145-av2_5, 5145-bv2_6	1) Добавлен вывод инженерных показателей качества связи 2) Функция смены радиочастотного канала 3) Улучшены процедуры включения/выключения диагностического режима 4) Повышена помехоустойчивость в загруженных радиочастотных каналах	Нет
Декабрь 2011	5145-bv3_4	5145av2_1, 5145bv2_1, 5145av2, 5145bv2	–	–	Нет	Устранена ошибка удаления из радиосети при изменении времени контроля канала

Дата	Версия ПО	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраниенные ошибки
Июль 2011	5145-bv3_2	5145av2, 5145bv2	–	–	1) Изменены пороги по результатам испытаний на стенде "черное тело" 2) Изменение заводской установки для входа Zone-GND на значение "отключено"	Нет
Март 2010	5145-bv3_0	5145av2, 5145bv2	–	–	1) Введена обработка команд лазерного пульта 2) Добавлена процедура принудительного удаления из радиосети 3) Функция смены ПО по радиоканалу	Нет
Невозможность перепрограммирования вне заводских условий						
Декабрь 2009	5145-av2_2	5145v1	Нет	–	Базовая версия	–